

RELATÓRIO QUINZENAL DE 05/01 à 15/01/2015

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
05/01/2015	Oficina / PC 05	Troca de óleo e filtro (Édipo)
05/01/2015	Oficina / RE 07	Lubrificação em geral de bicos, cruzetas e pinos (Édipo)
05/01/2015	Oficina / IVM 6977	Lubrificação em geral de bicos, cruzetas e pinos (Édipo)
05/01/2015	Oficina / IBV 6507	Revisão no diferencial com troca do tampão, revisão na caixa (C. Roberto e Édipo)
05/01/2015	Oficina / IBD 0342	Revisão e conserto no arranque (C. Roberto)
05/01/2015	Oficina / MN 14	Troca do reparo do pistão da direção (Gilmar e J. Alberto)
05/01/2015	Rincão da Fé /MN 1	Troca de filtros do combustível e limpeza (Gilmar J. Alberto)
05/01/2015	Caldeirão /IBV 6507	Problemas no suporte boiadeiro do cardã retirado para soldar (Edson)
05/01/2015	Oficina / RE 06	Conserto de um pneu dianteiro LE (Florêncio e Erminio)
06/01/2015	Caldeirão / IBV 650	Colocação do suporte boiadeiro (C. Roberto e Edson)
06/01/2015	Rincão da Fé /MN 1	Reposição de óleo no tork , revisão no estrangulador e revisão no gira circulo que estava trancando (Gilmar e J. Alberto)
06/01/2015	Oficina / IEA 3977	Revisão em geral para fazer orçamento (Gilmar)
06/01/2015	Oficina / IMO 2158	Lavagem em geral (Édipo)
06/01/2015	Oficina / MN 10	Troca de uma relé e do cebolinha da caixa de câmbio (C. Roberto)
07/01/2015	Oficina / IIG 9069	Conserto de um pneu traseiro LD (Florêncio e Erminio)
07/01/2015	Oficina / IRC 4694	Conserto de um pneu traseiro LE (Florêncio e Erminio)
07/01/2015	Oficina / RE 05	Conserto de um pneu dianteiro LE (Florêncio e Erminio)
07/01/2015	Oficina / IBV 6507	Revisão e conserto no alternador (C. Roberto)
07/01/2015	Oficina / MN 10	Regulagem embreagem e troca do copo do filtro do combustível (Gilmar e J. Alberto)
07/01/2015	Oficina / IOX 5432	Lavagem em geral (Édipo)
07/01/2015	Oficina / MN 02	lavagem em geral (Édipo C. Roberto)
08/01/2015	Oficina / RE 01	Colocação e regulagem do cilindro de freio (Gilmar e J. Alberto)
08/01/2015	Oficina / IBD 0342	Troca do tampão, luva e retentor do diferencial (C. Roberto e Gilmar)
08/01/2015	Oficina / RE 05	Troca de filtros para correção de falhas no motor (Édipo)
08/01/2015	Oficina / IBV 6507	Troca da bomba auxiliar (Gilmar)
09/01/2015	Oficina / MN 13	Montagem do cabeçote para ser colocado na maquina que esta no interior (J. Alberto e Gilmar)
09/01/2015	Oficina / IJB 8462	Revisada parte elétrica e bomba do diesel (C. Roberto)
09/01/2015	Oficina / MN 14	Conserto de um pneu dianteiro LE (Florêncio e Erminio)
09/01/2015	Oficina / RE 07	Revisão no arranque e troca da mangueira da lança (C. Roberto)
12/01/2015	Caldeirão / MN 10	Assistência técnica problemas na embreagem e falha no motor (Gilmar e J. Alberto)
12/01/2015	Oficina / IBV 6507	Regulagem no levante da caçamba (Gilmar e J. Alberto)
12/01/2015	Oficina / MN 02	Desmontagem da balança e parte dianteira para substituição de peças (Edson e C. Roberto)
12/01/2015	Oficina / IIT 4099	Conserto de dois pneus traseiro (Florêncio e Erminio)
13/01/2015	Tarumã / MN 11	Colocação do cabeçote (Gilmar e J. Alberto)
13/01/2015	Pinheiro / MN 13	Retirada de um cano do radiador para ver vazamento (C. Roberto e Édipo)
13/01/2015	Pro morar / RE 05	Assistência técnica problemas no arranque (C. Roberto e Edson)
13/01/2015	Oficina / tanque	conserto de pneu LE (Florêncio e Erminio)
14/01/2015	B. C. Jardim /RE 01	Assistência e reboque para o pátio da oficina (C. Roberto, Gilmar e J. Alberto)
14/01/2015	Oficina / IHV 3846	Colocação dos parafusos no cano da descarga (C. Roberto)
14/01/2015	Oficina / IVM 6977	Lubrificação em geral de bicos, cruzetas e pinos (Édipo)
15/01/2015	Oficina / IRC 4694	Lubrificação em geral de bicos cruzetas e pinos (Édipo)
15/01/2015	Oficina / PC 04	Lubrificação em geral de bicos, cruzetas e pinos (Édipo)
15/01/2015	Tarumã / MN 11	Assistência técnica para retirar o arranque (Gilmar e J. Alberto)
15/01/2015	Oficina / MN 02	Retirada do motor para fazer uma troca de anéis (Gilmar e J. Alberto)
15/01/2015	Oficina / IBD 0342	Serviço de solda elétrica no para-choque traseiro (Dário)
15/01/2015	Oficina / IBV 6507	Conserto de dois pneus traseiro LD (Florêncio e Erminio)
15/01/2015	Pinheiro / MN 13	Assistência técnica máquina (C. Roberto)

o)

)