

RELATÓRIO QUINZENAL DE 01/10/2014 á 15/10/2014

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
01/10/2014	Oficina / IRC 4694	Troca da bomba d'agua, conserto do radiador colocação de 01 litro de aditivo Lairton e Edson.
01/10/2014	Oficina / INX 8276	Conserto na parte elétrica com troca de 02 lampadas de 2 polos – Diego
01/10/2014	Oficina / IJZ 6104	Troca dos cabos de velas - Francisco
02/10/2014	Oficina / INX 8276	Serviço de solda elétrica no para-choque traseiro - Dario
02/10/2014	Oficina / RE 05	Lubrificação de pinos e buchas – Édipo.
02/10/2014	Oficina / RE 05	Conserto de 01 pneu diant LE – Erminio
02/10/2014	Oficina / IHW 6963	Desmontagem do motor para conserto - Gilmar e Edson
02/10/2014	Oficina / MN 02	Serviço de solda elétrica na cabine e regulagem da embreagem - Lairton e Dário
02/10/2014	Oficina / RE 07	Desmontagem do motor para reforma e conserto - Gilmar e Edson(aguardando peças)
03/10/2014	Oficina / IRC 4694	Conserto de 01 pneu diant LD – Erminio
03/10/2014	Oficina / RE 05	Troca de uma conexão e uma mangueira do giro da lança - Carlos Roberto
03/10/2014	Oficina / IJB 8462	Troca de uma mangueira do freio traseiro – João Alberto
03/10/2014	Promorar / IJB 8462	Troca e reaperto na mangueira dos freios LE – João .Alberto e Gilmar
03/10/2014	Policlinica / IHV 3846	Limpeza do filtro separador do diesel - Gilmar e Carlos Roberto
03/10/2014	Vila Orfila / RE 05	Troca de uma mangueira hidráulica e colocação de 02 baldes de óleo hidráulico Lairton e Carlos Roberto
06/10/2014	Oficina / IEI 1899	Conserto no vidro da porta LE - Francisco
06/10/2014	Oficina / IRC 4694	Conserto de 01 pneu diant LD – Erminio
06/10/2014	Oficina / MN 02	Serviço de solda elétrica na roda tras. LD – Dário
06/10/2014	Oficina / RE 05	Troca de conxão e ajuste no sistema do giro da lança – Lairton e Diego
06/10/2014	Oficina / IEI 1899	Conserto de 01 pneu diant LD – Erminio
06/10/2014	Oficina / IRC 4694	Conserto de 01 pneu diant LE – Erminio
07/10/2014	Oficina / IJB 8462	Conserto de vazamento de água do radiador – Gilmar
07/10/2014	Oficina / IRC 4694	Troca de 02 baterias 100amp. Novas - Carlos Roberto
07/10/2014	Oficina / MN 11	Montagem e colocada bomba hidráulica c/ troca dos reparos – Lairton
07/10/2014	Oficina / RE 01	Serviço de solda oxigênio cano hidráulico - Francisco e Gilmar
07/10/2014	Promorar / IJB 8462	Regulagem nos cabos do levante da caçamba basculante – João Alberto
07/10/2014	Oficina / IJZ 6104	Troca do liq. de arrefecimento colocado 01 litro de aditivo – Francisco
08/10/2014	Oficina / RE 08	Assistência Técnica cruzeta eixo dianteiro c/ defeito - Lairton e Diego
08/10/2014	Oficina / MN 11	Lubrificação geral de pinos cruzetas e buchas – Édipo
08/10/2014	Oficina / IJB 8462	Lubrificação geral de pinos cruzetas e buchas - Édipo
08/10/2014	Canhada funda / MN 11	Conserto no sistema hidráulico - Lairton e Diego
08/10/2014	Patronato / MN 13	Assistência técnica na corrente da tração - Gilmar e Carlos Roberto
08/10/2014	Oficina / RE 06	Lubrificação geral de pinos cruzetas e buchas – Édipo
09/10/14	Oficina / IBV 6507	Colocado 01 parafuso no para-choque diant.- Francisco
09/10/2014	Oficina / MN 14	Troca de 02 laminas com porcas e parafusos – Dario
10/out	Oficina / MN 13	Desmontagem do tandem para conserto - Lairton e Carlos Roberto
10/10/2014	Oficina / IGQ 4995	Troca do retentor e do calço do motor, chicote do sistema de injeção, central eletrônica regulagem na alavanca do cambio Gilmar, Edson e João Alberto
13/10/2014	Oficina / RE 01	Regulagem do acelerador – Gilmar
13/10/14	Oficina / IHV 3846	Retirada caixa de cambio para troca da embreagem – João Alberto, Gilmar e Edson
13/10/2014	Oficina / MN 13	Montagem do tandem c/ troca das emendas das correntes - Lairton e Carlos Roberto
13/10/14	Vila Pazinato / PC Hidrau	Troca de 01 trava do pino central da articulação – Francisco
13/10/2014	Oficina / MN 14	Lubrificação de pinos e buchas - Édipo
13/10/14	Oficina / MN 13	Lubrificação de pinos e buchas – Édipo
14/10/2014	Oficina / RE 01	Lubrificação de pinos e buchas Édipo
14/10/2014	Canhada funda / MN 11	Troca filtro do combustível – Lairton
14/10/2014	Oficina / IJB 8462	Revisão do arranque alternador troca de 02 terminal de bateria – Carlos Roberto, Diego
14/10/2014	Oficina / IHV 3846	Troca do sistema de embreagem e colocada caixa de cambio – João Alberto, Gilmar e Edson e serviço de solda elétrica na travessa da caixa – Dario
15/10/2014	Oficina / RE 05	Troca do reparo do cilindro do estabilizador LD e 01 mangueira – Lairton, Carlos Roberto
15/10/2014	Oficina / IIG 9069	Lubrificação de pinos e buchas – Édipo
15/10/2014	Oficina / IRC 4694	Conserto de 01 pneu diant LD – Erminio
15/10/2014	Oficina / IGQ 4995	Solda oxigênio na descarga retirado e colocado o coletor da descarga - Francisco, Gilmar e Carlos Roberto
15/10/2014	Oficina / IIT 3869	Troca da junta da turbina e rolamento do esticador da correia - Lairton
15/10/2014	Oficina / IHV 3846	Troca do cilindro auxiliar da embreagem – Gilmar