

Relatório Quinzenal Oficina Municipal de 16/07/2014 á 31/07/2014

Dia	Maquina	Tipo de serviço
7/16/2014	Oficina / INX 8276	Troca de borracha das cuicas do freio tras. LD, uma mola e 01 mangueira - João Alberto e Gilmar
5/16/2014	Rincão de Lourdes / PC 04	Assistência técnica cruzetas e luva do cardã quebrados - Francisco e João Alberto
7/16/2014	Oficina / MN 10	Troca de um rolamento da ponta de eixo tras. LE, coroa das correntes e conexão do freio
		Lairton, Carlos Roberto e Diego
7/16/2014	Oficina / IJB 8462	Conserto de vazamento de óleo diesel - Francisco
7/16/2014	Oficina / INX 8276	Conserto de 02 pneus tras. LE - Florencio e Erminio
7/16/2014	Oficina / RE 01	Serviço de solda elétrica no pistão da direção - Antônio Sérgio
7/16/2014	Oficina / PC 04	Serviço de solda oxigênio no silencioso da descarga - Antônio Sérgio
7/17/2014	Oficina / IIF 5742	Retirada da caixa de cambio para conserto João Alberto e Gilmar
7/18/2014	Oficina / RE 05	Troca de uma braçadeira da turbina - Francisco
7/18/2014	Oficina/INN 1295 Ação Social	Troca dos cabos de velas - Francisco
7/18/2014	Oficina / IBD 0342	Conserto das sinaleiras e troca dos suportes do para-choque dianteiro e para-choque
		Dianteiro - Francisco
7/18/2014	Oficina / PC 04	Troca de óleo e filtro do motor lubrificação em geral - Édipo
7/18/2014	Oficina / PC 05	Trocado os pneus dianteiro para traseiro e colocado 2 pneus novos na dianteiro Erminio e
		Florêncio
7/18/2014	Oficina / INX 8276	Troca da boia do marcador de combustível - Diego
7/21/2014	Oficina / RE 07	Conserto de um pneu dianteiro LE - Florêncio e Erminio
7/21/2014	Oficina / MN 14	Conserto de vazamento no motor do gira círculo - Carlos Roberto
7/21/2014	Cres / MN 10	Troca dos parafusos da descarga - Carlos Roberto
7/21/2014	Oficina / RE 07	Serviço de lubrificação em geral - Édipo
7/21/2014	Oficina / RE 01	Serviço de solda elétrica no pistão da direção LD - Antônio Sérgio
7/21/2014	Oficina / IMO 2158	Serviço de solda elétrica no banco dianteiro LD - Antônio Sérgio
7/22/2014	Oficina / IIG 9069	Serviço de solda elétrica no para-lama traseiro, LD - Antônio Sérgio
7/22/2014	Oficina / IIF 5742	Montagem da caixa de cambio - João Alberto e Gilmar
7/22/2014	Oficina / MN 10	Troca do cilindro mestre do freio - Lairton e Diego
7/22/2014	Varzinha / RE 05	Assistência técnica cilindro do giro da lança quebrado - Francisco e Antônio Sérgio
22/07/14	Varzinha / MN 11	Assistência técnica filtros do combustível com defeito - Francisco e Antônio Sérgio
7/23/2014	Oficina / IEO 0025	Colocada uma bucha do amortecedor traseiro LD - Francisco
7/24/2014	Oficina / IJB 8462	Regulagem do freio estacionário - João Alberto
7/24/2014	Rincão da Salete / IEI 1899	Assistência técnica problemas na bateria - Carlo Roberto
7/24/2014	Oficina / IHV 3846	Conserto no freio traseiro - Gilmar
7/24/2014	Oficina / INX 8276	Troca de 2 lâmpadas da sinaleira do freio - Carlos Roberto
7/25/2014	Oficina / IIF 5742	Troca do kit de embreagem e regulada caixa de cambio - João Alberto e Gilmar
7/25/2014	Oficina / MN 10	Troca de um cano do freio e um cubo de roda usado - Lairton e Carlos Roberto
25/07/14	Pitangueira / PC 05	Troca dos filtros do combustível e troca do combustível comum por S10
		devido apresentar impurezas - Francisco e Édipo
7/28/2014	Oficina / IIF 5742	Conserto de um pneu dianteiro LD - Florêncio e Erminio
7/28/2014	Oficina / IRC 4694	Retirada da caixa de cambio para troca de engrenagem - João Alberto Gilmar e Carlos Roberto
7/28/2014	Oficina / IIF 5742	Conserto de 001 pneu traseiro LE Erminio e Florêncio
7/28/2014	Oficina / MN 10	Conserto no sistema de freios - Lairton e Diego
7/28/2014	Oficina / IJB 8462	Desmontagem da frente do motor para troca dos parafusos da bomba - Gilmar e Carlos Roberto
7/29/2014	Oficina / IJB 8462	Montagem da frente do motor e conserto do radiador - Gilmar e Carlos Roberto
7/29/2014	Estrada do salso/MN 10	Colocado um parafuso da regulagem da lamina - Lairton e Diego
7/30/2014	Oficina / RE 05	Conserto de 01 pneu diateiro LE Florêncio e Erminio
7/30/2014	Oficina / IJB 8462	Montagem do radiador e colocação do capô - Carlos Roberto
7/31/2014	Oficina / IMU 2534	Troca do reservatório da água do radiador, 01 mangueira usada - Diego
7/31/2014	Coxilha São José/IMU 2534	Assistência técnica socorro da Eco Sport IMU 2534, rebocada para oficina - Sandro e João Erli
7/31/2014	Oficina / RE 06	Montagem de 02 pneus dianteiro novos - Erminio e Florêncio
7/31/2014	Oficina / MN 13	Montagem do tanden da GR 180 MN 13 - Lairton e Carlos Roberto
7/31/2014	Pitangueira / PC 05	Lubrificação de pinos cruzetas e buchas - Sandro e João Erli
7/31/2014	Sta.Bárbara / IEO 0025	Assistência técnica problemas na caixa de cambio - Francisco