

RELATÓRIO QUINZENAL OFICINA 2ª QUINZENA ABRIL

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
16-qui	Oficina / INX 8276	Desmontagem do feixe de molas C. Roberto e Diego
16-qui	Oficina / IIF 5742	Conserto pneu traseiro LD Florêncio e Ermínio
16-qui	Salsinho / IIF 5742	Desmontagem do alternador para conserto C. Roberto
16-qui	Salsinho / MN 09	Regulagem do gira circulo C. Roberto e Lairton
16-qui	Oficina / IIF 5742	Montagem do alternador C. Roberto
16-qui	Carajá / PC 04	Conserto cardã Lairton
16-qui	Oficina / IIF 5742	Troca do pino de centro C. Roberto e Diego
16-qui	Oficina / RE 07	Conserto roda dianteira LD J. Alberto
17-sex	Oficina / IJB 8462	Montagem do compressor Gilmar e J. Alberto
22-quá	Salsinho / MN 09	Conserto na direção C. Roberto e Dario
22-quá	Oficina / IJB 8462	Montagem do compressor e sistema de freios J. Alberto e Gilmar
22-quá	Oficina / INX 8276	Conserto de pneu dianteiro LE Florêncio e Ermínio
23-qui	Salsinho / MN 09	Serviço de solda na roda dianteira C. Roberto e Dario
24-sex	Oficina / RE 06	Substituição do embuchamento traseiro completo J. Alberto, Gilmar e J. Erli
24-sex	Carajá / MN 02	Conserto no alternador C. Roberto e Diego
24-sex	Carajá / MN 02	Conserto pneu traseiro LE Ermínio
27-seg	Oficina / IIF 5742	Troca de óleo e filtro Édipo
27-seg	Oficina / MN 11	Colocação de dois pneus novos na tração Florêncio e Ermínio
27-seg	Carajá / MN 02	Troca do alternador C. Roberto.
27-seg	Carajá / PC 04	Retirada da barra de direção Gilmar, C. Roberto e J. Alberto
28-ter	Carajá / PC 04	Montagem da barra de direção. C. Roberto e Diego
28-ter	Carajá / PC 04	Troca da correia do alternador C. Roberto e Diego
28-ter	Oficina / Rolo	Substituição da bomba do combustível Lairton
28-ter	Oficina / IBD 0342	Troca da 4ª mola traseira Gilmar, J. Roberto e Edson
28-ter	Oficina / RE 06	Solta na torre de giro Dario
29-quá	Oficina / IBD 0342	Troca da mangueira do levante J. Roberto e Édipo
29-quá	Oficina / RE 06	Serviço de solda Dário
29-quá	Carajá / MN 02	Conserto do pistão de direção C. Roberto e Lairton
30-qui	Oficina / IJB 8462	Troca da válvula satélite Lairton e Diego
30-qui	Vila Sul / IIG 9069	Assistência técnica socorro C. Roberto e Lairton