

**RELATÓRIO SEMANAL DE SERVIÇOS FEITOS NA OFICINA DE 01/08/17 Á 15/08/2017**

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
<b>01-ter</b>	Oficina / PC 05	Lubrificação e manutenção geral Lairton,J. Fernando,Ermínio e J. Alberto
	Oficina / IUY 4843	Relé queimada foi providenciada uma nova e aguardando ventoinha Diego e C. Roberto
<b>02-qua</b>	Oficina / IXH 2055	Substituição de uma lampada queimada Diego.
	Oficina / IXH 6447	Substituição da lampada do farol LD queimada Diego.
<b>03-qui</b>	Oficina / MN 14	Substituição de um pneu da MN 11 que esta parada e colocado na MN 14,PAC2 Lairton,Ermir
<b>04-sex</b>	Oficina / IOX 5432	Falta de freio, fusível de freio rompido Gilmar
	Caieiras / RE 06	Mangueira rompida com vazamento de óleo hidráulico 46 Lairton e Ermínio.
<b>07-seg</b>	Oficina / RE 07	Mangueira rompida com vazamento de óleo hidráulico 46 Ricardo .
	Sta. Barbara / MNN 017	Manutenção e lubrificação Lairton,Ermínio e J. Alberto
<b>08-ter</b>	Oficina / Livinia saúde	Feita troca de óleo e filtro Chico.
	Oficina / IEI 1899	Feito serviço de solda no assoalho da caçamba A. Sérgio.
<b>09-qua</b>	Oficina / IMO 2158	Concerto de um pneu diant. LE Ermínio.
	Oficina / RE 06	Rolamento de roda quebrado foi encomendado aguardando peça Lairton, Ermínio e J. Albertc
<b>10-qui</b>	Oficina / MNN 016	Substituição do pistão de direção quebrado Ricardo
	Oficina / IJQ 3874	Substituida as capas dos tuchos com vazamento de óleo Ricardo.
<b>11-sex</b>	Sta. Barbara / RE 07	Concerto e troca de um pneu diant. LE Ermínio,Lairton e J. Fernando
	Oficina / IHW 6963	Substituição do cabo do velocímetro C. Roberto

io e J. Fernando

)