

Relatório de 01 a 15 de outubro Oficina Municipal

Dia	Maquina	Tipo de serviço
01/10/2013	Oficina /IRC 4694	Colocado cano do compressor de ar. - João Alberto
01/10/2013	Oficina / MN 10	Trocado flexível do freio LE - Ricardo
01/10/2013	Oficina / MN 12	Troca das buchas deslocamento da Lâmina - Lairton
03/10/2013	Oficina / IBD 0342	Serviço de Lubrificação - Édipo
03/10/2013	Oficina / RE 07	Troca da água com aditivo com o sistema de arrefecimento do motor - Ricardo
03/10/2013	Oficina / IEO 0025	Regulagem da embreagem - Ricardo
03/10/2013	Oficina / IIF 5742	Regulagem do freio traseiro, conserto e serviço de solda no Para-choque dianteiro - Betinho e Antonio Sergio
03/10/2013	Oficina / IBV 6507	Conserto da porta LE Serviço de solda elétrica e oxigênio no para-choque dianteiro - Jader Souza
03/10/2013	Oficina / IBV 6507	Troca do filtro do Ar e Sinaleira dianteira - Diego
03/10/2013	Oficina / IIF 5742	Conserto do retrovisor e sistema elétrico com troca de lâmpada do farol e sinaleira - Carlos Roberto
03/10/2013	Oficina / RE 07	Troca do óleo do eixo traseiro - Ermínio e Édipo
03/10/2013	Picada Grande / MN 10	Troca de vedantes do comando - Lairton e Carlos Roberto
04/10/2013	Oficina / IHV 3846	Conserto do tanque de combustível - Ricardo e Jader
04/10/2013	Oficina / Toyota Bandeirantes ICG 4995	Retirada da bomba injetora - João Alberto
04/10/2013	Oficina / IHW 6963	Conserto de falha no motor - Chico
04/10/2013	Oficina / RE 06	Serviço de Lubrificação - Édipo
04/10/2013	Oficina / MN 10	Serviço de solda oxigênio
04/10/2013	Oficina / MN 12	Serviço de Solda elétrica e oxigênio - Antônio Sergio
07/10/2013	Oficina / MN 11	Troca das lâminas - Antônio Sergio.
07/10/2013	Oficina / IBV 6507	Conserto das Sinaleiras traseiras - Diego
08/10/2013	Oficina / IRC 4694	Troca de uma mangueira, 02 abraçadeira, colocado 01 aditivo para limpeza do radiador - Gilmar.
08/10/13	Oficina / IBD 0342	Troca de um terminal da bateria - Diego
08/10/13	Rua da Primavera / MN 11	Troca de uma bateria ponte para funcionar - Diego, Edson
08/10/2013	Oficina / Toyota Bandeirantes ICG 4995	Colocada bomba injetora - João Alberto
08/10/2013	Oficina / IBU 0492	Troca da Agulha e raia do carburador - Ricardo

08/10/2013	Oficina / MN 13	Troca das lâminas e corte dos parafusos c/ oxigênio - Édipo e Dário
08/10/2013	Oficina / IGR 4282	Reforma do motor - Gilmar
08/10/2013	Oficina / IGR 4282	Troca de uma mangueira e um aditivo - Ricardo
08/10/2013	Oficina / Oficina	Instalação da bomba do lava jato - Chico, Coxilha e Carlos Roberto
09/10/2013	Oficina / IJB 8462	Conserto de um pneu traseiro LE - Florêncio e Ermínio
09/10/2013	Oficina / IIF 5742	Conserto de vazamento de óleo diesel no motor - Gilmar
09/10/2013	Oficina / IIF 5742	Serviço de desentupimento dos pinos da lança - Antonio Sergio
09/10/2013	Oficina / IIF 5742	Lubrificação - Édipo
09/10/13	Seivalzinho / IBV 6507	Troca do Flexível da embreagem - João Alberto e Edson
09/10/2013	Rincão dos Fagundes / MN 11	Feito ponte nas baterias para funcionamento do motor Carlos Roberto
09/10/2013	Oficina / IHV 3846	Conserto da fechadura da porta LE - Jader
09/10/2013	Oficina / Toyota Bandeirantes ICG 4995	Colocado tanque do combustível - Ricardo colocado grampas da carroceria - Chico
09/10/13	Oficina / IEO 0025	Lavagem geral e lubrificação - Édipo
09/10/13	Pitangueira / IIF 5742	Conserto da Aste da embreagem - João Alberto e Edson
09/10/2013	Rincão dos Godinhos RE 05	Socorro por FALTA DE ÓLEO DIESEL - Chico e Diego as 18 Horas.
10/10/2013	Oficina / IBU 0492	Troca da chave de ignição - Carlos Roberto e Diego
10/10/2013	Oficina / IJB 8462	Conserto no cano de descarga - João Alberto e Jader
10/10/2013	Oficina / RE 05	Troca dos parafusos do cardã - Lairton e João Alberto
10/10/2013	Oficina / IJB 8462	Conserto do radiador e da direção - Gilmar
10/10/2013	Oficina / Kombi do Patronato	Conserto de um pneu traseiro LE - Florencio e Ermínio
11/10/2013	Oficina / IBV 6507	Serviço de solda oxigênio e elétrica no pistão de levante da caçamba - Antonio Sergio - Lairton e Ricardo
11/10/2013	Faxinal / MN 13	Revisão do Motor Problema de anéis - Gilmar e Lairton
14/10/2013	Oficina / IIF 5742	Serviço de desmontagem do sistema de freios traseiros LD Ricardo.
14/10/2013	Oficina / IBV 6507	Serviço de solda elétrica e oxigênio na caçamba - Antonio Sergio
15/10/2013	Oficina / IIT 3100	Lavagem geral e lubrificação e troca de óleo do motor - Édipo