

**Relatório Oficina Municipal 2ª Semana de Janeiro/2017**

<b>09-seg</b>	Oficina / MN 14	Substituição do pino da balança Gilmar
	Oficina / IOX 5432	Substituição da bobina e cabos de velas Diego.
	Oficina / RE 05	Verificado vazamento na bomba da água aguardando peças Chico.
	Oficina / RE 09	Lubrificação e manutenção geral Édipo
<b>10-ter</b>	Oficina / IEI 1899	Juste no varão da caçamba não vasculava Ricardo
	Oficina / RE 05	Feita troca da bomba da água Chico.
<b>11-quá</b>	Oficina / IUU 4329	Retirado bancos e forração para secar, veículo estofamento e forração encharcada Hilton.
	Oficina / RE 05	Feito serviço de solda oxigênio na descarga largando fumaça na cabine Hilton.
	Oficina / RE 05	Verificação na descarga na solda feita e liberada para trabalho.
<b>12-qui</b>	Oficina / RE 07	Feita troca de óleo Édipo
	Oficina / RE 05	Substituição dos pneus dianteiros muito desgastados Florencio e Erminio.
	Oficina / RE 07	Vazamento no carter que foi substituído pelo carter da RE 06 que esta parada Ricardo