

RELATÓRIO QUINZENAL DE 01/08/2015 a 15/08/2015

Dia	Maquina	Tipo de serviço
#####	Oficina / INX 8276	Colocação de juntas no coletor da descarga – João Alberto
#####	Oficina / MN 14	Lubrificação e manutenção - Édipo
#####	Oficina / RE 06	Troca do embuchamento dianteiro do eixo e concha – Oilson, João Erli
#####	Oficina / INX 8276	Lubrificação e manutenção – Édipo
#####	Oficina / IIT 4099	Troca das buchas e cuícas e montagem - Gilmar e João Alberto
#####	Oficina / IIT 4099	Montagem das cuícas - João Alberto e Gilmar
#####	Oficina / RE 06	Substituição das buchas da concha diant. - Oilson e João Erli
#####	Oficina / IBD 0342	Conserto no suporte e troca da placa - Diego
#####	Oficina / RE 06	Montagem e serviço de solda – Dário, Oilson e João Erli
#####	Oficina / RE 06	Lubrificação e manutenção - Édipo
#####	Oficina / IVM 6977	Lubrificação e manutenção - Édipo
#####	Passo Enforcados/MN 02	Manutenção e troca das baterias – Carlos Roberto e Lairton.
#####	Oficina / IJB 8462	Troca do cabo do acelerador - João Alberto e Gilmar
#####	Oficina / RE 06	Conserto em um pneu diat. LE - Florêncio e Ermínio
#####	Oficina / RE 05	Conserto em um pneu diat. LD - Florêncio e Ermínio
#####	Oficina / INX 8276	Conserto em um pneu tras. do truk LE - Florêncio e Ermínio
#####	Oficina / INX 8276	Conserto e solda no pára-choque tras. - Dário
#####	Oficina / IIL 2126	Lubrificação e manutenção – Édipo
#####	Oficina / MN 12	Troca dos parafusos do giro da lâmina - Gilmar
#####	Oficina / IJB 8462	Serviço de solda no pára-choque tras. - Dário
#####	Oficina / IUB 5719	Lubrificação e manutenção – Édipo
#####	Oficina / IQX 0942	Lubrificação e manutenção – Édipo
#####	Oficina / RE 08	Lubrificação e manutenção – Édipo
#####	Oficina / MN 09	Retirada do motor para colocação das peças da caixa Carlos Roberto e Lairton.
#####	Oficina / IJQ 3900	Conserto nos bicos injetores – Oilson
#####	Oficina / IBD 0342	Retirada da caixa de câmbio para substituição de peças João Alberto, Gilmar e Lairton
#####	Oficina / RE 06	Retirada do pistão do estabilizador LE para substituição de peças – Oilson
#####	Oficina / IJB 8462	Conserto de pneu diant. LE - Florêncio e Ermínio
#####	Oficina / INX 8276	Conserto no pára-choque tras. - Dário
#####	Oficina / IBD 0342	Colocação do isco e prensa da embreagem – João Alberto e Gilmar