

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
15/09/2014	Oficina / IJZ 6104	Retirado distribuidor de corrente - Gilmar
15/09/2014	Oficina / RE 08	Colocado o cardã da tração 4x4 - Francisco
16/09/2014	Oficina / RE 05	Conserto de vazamento do óleo hidráulico - João Alberto
16/09/2014	Sta.Barbinha / IBD 0342	Colocado o cardã com troca dos parafusos - Lairton
16/09/2014	Oficina / IIT 3100	Troca do tanque do combustível, lubrificação em geral, conserto de pneu traseiro
		Edipo, Edson, Diego e Erminio
16/09/2014	Oficina / IIG 9069	Troca do conjunto de esferas do garfo da embreagem - João Alberto
16/09/2014	CEVEL / RE 05	Retirado o pistão do giro da lança p/serviço de solda - João Alberto
17/09/2014	Oficina / RE 05	Montagem do pistão do gira circulo, roda tras.LD e troca do reservatório da água
		Edson, Lairton e Diego
17/09/2014	Oficina / IIG 9069	Lavagem e lubrificação em geral – Édipo
17/09/2014	Oficina / IJB 8462	Desmontagem da frente do motor p/ conserto – João Alberto e Gilmar
17/09/2014	Oficina / MN 14	Troca das lâminas - Dario e Edson
18/09/2014	Oficina / RE 01	Colocado os parafusos na pinça de freio roda tras. LD - Francisco
18/09/2014	Oficina / IBD 0342	Colocado 5 emendas do cano de ar da válvula de distribuição – Francisco
18/09/2014	Oficina / IJQ 3898	Conserto no eixo tras.LE - Edson
18/09/2014	Oficina / RE 05	Troca de um pistão, buchas do gira circulo da lança 01 retentor da roda tras. LD
		LD Lairton e Diego
18/09/2014	Oficina / IJB 8462	Montagem da frente do motor com troca de 2 parafusos do compressor - João Alberto, Gilmar
19/09/2014	Oficina / IJB 8462	Serviço de Solda Elétrica no para-lama tras. LE e regulagem dos freios – Dario, Francisco
19/09/2014	Oficina / IJB 8462	Montagem da caixa de cambio do sincronizado da 1ª e 2ª marcha e rolamento – João Alberto
		Gilmar e Edson
19/09/2014	Oficina / REE 05	Conserto de 01 pneu tras. LD -Erminio
19/09/2014	Oficina / IEO 0025	Serviço de limpeza das pinças do freio diant. troca das pastilhas - Francisco
22/09/2014	Oficina / INX 8276	Conserto de 01 pneu tras LE - Erminio
22/09/2014	Oficina / RE 05	Troca das buchas, recuperado pino troca dos rolamentos dos pinos da direção
		Lairto e Diego
22/09/2014	Oficina / IBD 0342	Regulagem dos freios - João Alberto
22/09/2014	Promorar/Escav. Hidrául.	Colocação de baterias regulagem do acelerador e colocado 01 pino na lança
		Carlos Roberto, João Alberto e Francisco
23/09/2014	Oficina / RE 05	Lubrificação em geral – Édipo
23/09/2014	Oficina / RE 05	Lubrificação em geral – Édipo
23/09/2014	Promorar / Escav. Hidrául.	Serviço de solda oxigênio no cano da lança – Carlos Roberto e Francisco

23/09/2014	Oficina / IVM 6977	Conserto de 01 pneu tras LE - Erminio
23/09/2014	Oficina / IJZ 6104	Troca do distribuidor de corrente do motor – Gilmar
23/09/2014	Oficina / MN 11	Desmontagem da bomba hidráulica - Lairton e Diego
24/09/2014	Oficina / MN 11	Conserto de 01 pneu tras LE - Erminio
24/09/2014	Oficina / RE 07	Lavagem em geral para concerto do motor – Édipo
24/09/2014	Promorar/Escav. Hidráulica	Troca de uma mangueira da lança e colocado 20 litros de óleo hidráulico 68
		Carlos Roberto e Francisco
24/09/2014	Ponte Passo Chácara/RE 06	Troca de um cilindro da caçamba dianteira - Lairton e João Alberto
25/09/2014	Oficina / IGQ 4995	Serviço de solda oxigênio,colocado um coxim, 03 abraçadeiras na descarga – Francisco
25/09/2014	Oficina / IKR 3745	Troca do óleo e filtro do motor,02 coxim da descarga - Édipo e Francisco
25/09/2014	Oficina / IVM 6977	Lubrificação em geral de pinos cruzetas e buchas – Édipo
25/09/2014	Oficina / IIT 4099	Conserto no Alternador - Carlos Roberto e Diego
25/09/2014	Promorar / Escav. Hidráulica	Colocação de um contrapino na lança Carlos Roberto
26/09/2014	Oficina / IIT 4099	Retirada do arranque para conserto Carlos Roberto
26/09/2014	Oficina / IBD 0342	Retirada concha traseira,colocado 2 pinos da cela 2 pinos da balança - Gilmar
26/09/2014	Oficina / IBD 0342	Serviço de solda elétrica no estribo LE - Dario
26/09/2014	Oficina / IRC 4694	Retirada frente do motor p/ troca da bomba água - Lairton e Edson
26/09/2014	Oficina / IJZ 6104	Troca das velas do motor - Edson
29/09/2014	Oficina / IKR 3745	Troca do sensor da ventuinha - Edson