

RELATÓRIO SEMANAL DE SERVIÇOS FEITOS NA OFICINA DE 15/10/17 Á 31/10/17

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
16/10/17	Oficina / IQT 8330	Troca de um pneu diant com defeito de alinhamento Gilmar e Florencio.
16/10/17	Oficina / RE 05	Substituição de uma cruzeta quebrada Ricardo
17/10/2017	Oficina / IRC 46.94	Pino da balança solto o mesmo foi recolocado no lugar,troca de parafusos
18/10/2017	Oficina / IXH 7107	Concerto de um pneu diant. O mesmo foi trocado por um melhor Ermínio
19/10/2017	Oficina / IXH 7107	substituição de uma sinaleira traseira quebrada C. Roberto
19/10/2017	Oficina / RE 07	Concerto de um pneu diant. LE Ermínio e Florêncio
20/10/2017	Oficina / MN 14	Troca dos calços da lamina desgastados Lairton, J. frenando e Erminio
20/10/2017	Oficina / IEO 0025	feita instalação da caixa de cambio Gilmar Ricardo e Chico.
23/10/2017	Oficina / IXH 7107	Pneu diant. LD estourado substituído e liberado Gilmar e Diego.
23/10/2017	Oficina / IEO 0025	Realizada uma limpeza do carburador Chico.
24/10/2017	Oficina / IEO 0025	Feito serviço de solda eletrica na palanca de marchas C. Roberto
24/10/2017	Oficina / MNN 016	Retirada do tanden para troca de parafusos quebrados
26/10/2017	Oficina / MNN 017	Troca dos correntões da tração Lairton,J. Fernando Ermínio e J. Alberto
26/10/2017	Oficina / IXH 6447	Concerto de um pneu diant. LD Florêncio
27/10/2017	Oficina / IQT 8330	Concerto de um pneu diant. LD Florêncio
27/10/2017	Oficina / MNN 016	Lubrificação e manutenção geral Ricardo.
30/10/2017	Oficina / IXH 7107	Lubrificação e manutenção geral Lairton,Ermínio e J. Ferndo.
30/10/2017	Oficina / IOX 5432	Vazamento de combustível,substituído filtro Francisco
31/10/2017	Oficina / RE 07	Maquina não pega substituído filtro do combustível sujo e limpeza sistema
31/10/2017	Oficina / RE 09	Retirado pneu diant. para concerto Florêncio.