

RELATÓRIO QUINZENAL DE 15/10/2014 à 31/10/2014

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
16/10/2014	Oficina / RE 06	Troca do filtro racor e revisão no sistema de alimentação (J. Alberto e Lairton)
16/10/2014	Oficina / IHW 3846	Montagem do cabeçote do motor c/troca de vedantes de válvulas, selos do sistema de arrefecimento (Gilmar e Edson)
16/10/2014	Oficina / IGQ 4995	Solda na descarga ,revisão no sistema elétrico (Chico e Diego)
20/10/2014	Oficina / MN13	Solda elétrica na cabine (Dario)
20/10/2014	Oficina / IIF 5742	Serviço de Solda elétrica e oxigênio no suporte dos pistões da caçamba (Dario)
20/10/2014	Caieiras / IBD 0342	Troca dos rolamentos da roda dianteira LE (Lairton e C. Roberto)
21/10/2014	Oficina / IBD 0342	Troca de 02 terminais de direção, alinhamento da barra central, troca do silencioso e da saída traseira da descarga e 02 abraçadeira (Dario)
21/10/2014	Oficina / IIF 5742	Colocado os 02 pistões de levante da caçamba, 02 mangueiras de pressão 02 mangueiras de retorno, colocado 60 litros de óleo ATF Tipo A (J. Alberto e Chico)
21/10/2014	Oficina / IIT 4099	Lubrificação em geral e revisão no sistema elétrico (Édipo e Diego)
21/10/2014	Oficina / IBD 0342	Troca de 02 pneus novos dianteiros (Florêncio e Erminio)
21/10/2014	Oficina / IHW 6963	Montagem parcial do motor com troca de biela, anéis bomba do óleo,velas,cabos de velas, sonda lamboa, bobina de ignição ,filtro do óleo (Gilmar e Edson)
21/10/2014	Oficina / INX 8276	Conserto de 01 pneu tras. LD (Florêncio e Erminio)
22/10/2014	Oficina / IKR 3745	Desmontagem do cano da válvula termostática (Gilmar e Edson)
22/10/2014	Galpão de Pedra / MN 11	Retirado o radiador do óleo hidraulico p/ conserto (J. Alberto)
22/10/2014	Oficina / IIF 5742	Serviço de adptação de 01 tanque auxiliar.p/óleo hidraulico, e feita solda elétrica e oxigênio (J. Alberto e Dario)
22/10/2014	Oficina / MN 13	Serviço no sistema elétrico (Diego)
23/10/2014	Oficina / RE 05	Conserto de 01 pneu dianteiro LE (Florêncio e Erminio)
23/10/2014	Oficina / IJB 8462	Serviço de solda oxigênio na cinta de fixação do tanque de combustível (Chico)
23/10/2014	Oficina / IKR 3745	Troca do cano da válvula termostática (Gilmar e Edson)
23/10/2014	Oficina / IIF 5742	Conserto de vazamento de Ar no sistema de freios C. Roberto e J. Alberto e regulagem dos freios (Gilmar)
23/10/2014	Oficina / RE 05	Conserto de 01 pneu dianteiro LD (Florêncio e Erminio)
23/10/2014	Zé da Capita / IIF 5742	Retirada da tampa da caixa de cambio p/ conserto (C. Roberto e Lairton)
23/10/2014	Oficina / IVM 6977	Lavagem e lubrificação em geral (Édipo)
27/10/2014	Sta.Barbara / RE 05	Assistência técnica mangueira da lança estourada (Chico)
28/10/2014	Oficina / IMV 6977	Retirada proteção do motor p/ soldar, serviço de solda elétrica (Edson,Diego e Dario)
25/10/2014	Oficina / MN 13	Troca das laminas e troca dos filtros do combustível colocado parafusos do tanque do hidráulico (Edson)
28/10/2014	Oficina / IBD 0342	Serviço de Solda elétrica no para choque traseiro, Regulagem da embreagem (Dario e Chico)
28/10/2014	Sta.Barbara / MN 02	Troca do acoplamento da Bomba hidráulica (Lairton)
28/10/2014	Boa Vista / MN 09	Colocado alternador do motor (C. Roberto)
28/10/2014	Oficina / RE 07	Montagem do motor c/ troca de kits, jg bielas, juntas, tubo de saída do motor, filtro do lubrificante e correias do motor (J. Alberto e Gilmar)
28/10/2014	Oficina / IVM 6977	Colocado protetor do motor (Edson e Diego)
29/10/2014	Oficina / IEO 0025	Lavagem e lubrificação em geral (Édipo)
29/10/2014	Oficina / IRC 4694	Conserto de 01 pneu traseiro LD (Florêncio e Erminio)
30/10/2014	Oficina / IJZ 6104	Conserto no suporte do alternador (Chico)
30/10/2014	Oficina / IJB 8462	Troca de 02 terminais de direção com adaptação da barra central (Lairton e C. Roberto)
31/10/2014	Oficina / IRC 4694	Conserto de 01 pneu dianteiro LD (Florêncio e Erminio)
31/10/2014	Oficina / MN 13	Montagem da forquilha do pistão do gira circulo LD (Lairton e Edson)
31/10/2014	Segredo / MN 11	Montagem do resfriador do óleo da transmissão (J. Alberto, C. Roberto e Edson)
31/10/2014	Arrancadão / RE 05	Conserto no motor de partida (Diego)
31/10/2014	Oficina / IHV 3846	Troca dos filtros do combustível (Chico)

