

RELATÓRIO QUINZENAL DE 15/11/2014 à 30/11/2014

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
16/11/2014	M. Camaqua /IJB 8462	Socorro troca de uma cruzeta do cardã C. Roberto (domingo)
17/11/2014	Pinheiro /MN 11	Colocado pistão da direção (C. Roberto e Édipo)
17/11/2014	Oficina /MN 13	Serviço de solda elétrica (Dário e Lairton)
17/11/2014	Oficina /MN 09	Desmontagem do sistema de freios traseiro (J. Alberto e Chico)
17/01/2014	Oficina /IJZ 6104	Desmontagem do motor (Edson)
17/11/2014	Oficina /IIF 5742	Retirada da bomba injetora p/ conserto (Lairton e Diego)
18/11/2014	M. Camaqua /MN 14	Retirado 01 cano do óleo hidráulico para soldar vazamento (J. Alberto e Sandro)
18/11/2014	Min. Mõnego /MN 11	Assistência técnica, motor fervendo (Chico)
18/11/2014	Oficina /RE 06	Conserto de 01 pneu dianteiro LE (Florêncio e Ermínio)
19/11/2014	Oficina /IIF 5742	Retirado um pneu traseiro P/ colocar no IBD 0342 (Florêncio e Ermínio)
19/11/2014	Oficina /MN 09	Retirado acoplamento da bomba hidráulica para colocar na MN 02 (Lairton e Diego)
19/11/2014	Oficina /MN 02	Conserto do alternador (Diego e C. Roberto)
24/11/2014	Oficina /MN 13	Desmontagem das roda traseiras para conserto do sistema de freios (Diego e Lairton)
25/11/2014	Oficina /IBV 6507	Conserto de 01 pneu traseiro LE (Florêncio e Ermínio)
25/11/2014	Oficina /MN 11	Colocação do relógio de temperatura (Lairton e Diego)
25/11/2014	Promorar /RE 05	Assistência técnica, aperto em uma mangueira hidráulica (J. Alberto)
26/11/2014	Oficina /MN 11	Troca de óleo, filtro e lubrificação em geral (Édipo)
26/11/2014	Oficina /IBD 0342	Serviço de solda elétrica no suporte do para choque dianteiro (Dario)
26/11/2014	Lanceiros /IEO 0025	Assistência técnica, troca do rodam da roda dianteira retirado da IJQ 3898 (Edson)
26/11/2014	Fomenta /MN 10	Assistência na colocação do motor feito pela empresa BIG de cachoeira do sul (Chico, Sandro, J. Alberto e Jader)
27/11/2014	Lanceiros /PC 04	Manutenção na barra de comando frente ré (Sandro)