

**RELATÓRIO SEMANAL DE SERVIÇOS FEITOS NA OFICINA DE 01/12/17 Á 15/12/2017**

<b><i>Dia</i></b>	<b><i>Maquina</i></b>	<b><i>Tipo de serviço</i></b>
01/12/17	Oficina / INX 8276	Lubrificação e manutenção geral Lairton e Ermínio.
01/12/2017	Oficina / INX 8276	Concerto na valvula da descarga com vazamento Gilmar.
04/12/2017	Oficina / IIT 3068	Concerto e troca de um selo furado J. Alberto e Chico.
04/12/2017	Oficina / IXH 6447	Aperto em um parafuso do estabilizador que estava solto Gilmar
05/12/2017	Oficina / IVM 6977	Limpeza nos filtros do combustível Gilmar
05/12/2017	Oficina / IEO 0025	Substituição do cabo de embreagem Chico.
06/12/2017	Oficina / IVM 6977	Providenciado concerto para flexível da descarga Gilmar.
06/12/2017	Oficina / RE 05	Mangueira rebentada providenciado o concerto Gilmar.
07/12/2017	Oficina / INX 8276	Providenciado concerto em um pino de roda solto Gilmar
08/12/2017	Oficina / MN 14	Pino da balança quebrado providenciado concerto Gilmar Chico e Edson.
08/12/2017	Oficina / RE 08	Concerto em um pneu diant. LE Florêncio e Ermínio.
11/12/2017	M.do Camaquã / MNN 015	Problemas elétrico,curto circuito no botão isqueiro solucionado Diego e C. Roberto
12/12/2017	Oficina / IXH 6447	problemas no solenóide da reduzida estava ficando preso, solucionado Gilmar
12/12/2017	Oficina / IUU 4875,gabinete	Radiador furado, foi mandado para concerto e recolocado no lugar Chico e Diego
13/12/2017	Oficina / MN 14	Feita troca de uma mangueira furada Chico e Diego.
12/12/2017	Oficina / IXH 6447	Troca do bico de farol de luz baixa queimado Diego.
14/12/2017	Oficina / INN 1295	Troca dos amortecedores,e buchas da balança Chico e Edson.
15/12/2017	Oficina / INN 1295	Concerto de um pneu traseiro LE Gilmar.
15/12/2017	Oficina / MN 14	Feita regulagem nos comandos que estavam trancando C. Roberto.
15/12/2017	Oficina / IRC 4694	Instalação do Para-choque dianteiro C. Roberto,Gilmar e Chico