

Relatório Quinzenal Oficina Municipal de 17/03/2014 à 31/03/2014

<i>Dia</i>	<i>Máquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
17/03/2014	Oficina / RE 06	Troca do cilindro mestre do freio LD (Lairton e Diego)
17/03/2014	Oficina / IEI 1899	Conserto em um vazamento de AR Gilmar
17/03/2014	Oficina / IBV 6507	Troca de óleo e filtro do motor (Marcelo e Édipo)
17/03/2014	Oficina / IMO 2158	Troca do óleo e filtro do motor (Édipo)
17/03/2014	Oficina / IGQ 4995	Troca da descarga saída do motor (Jader)
17/03/2014	Oficina / IEO 0025	Colocação de 04 pneus novos(Florêncio e Ermínio), conserto na parte elétrica(Diego)
18/03/2014	Oficina / IGQ 4995	Conserto na parte traseira da descarga (Jader)
18/03/2014	Oficina / RE 06	Colocação de dois pneus dianteiros (Florêncio e Ermínio)
18/03/2014	Oficina / INX 8276	Regulagem da embreagem (J. Alberto)
18/03/2014	Cevel / TL80, 02	Colocado óleo hidráulico usado para reboque até a oficina (Ricardo e Edson)
19/03/2014	Oficina / IGR 4282	Serviço na Suspensão dianteira LE (Ricardo)
19/03/2014	Oficina / RE 06	Troca de 01 pneu dianteiro, colocado 01 pneu traseiro 07 (Florêncio e Ermínio)
20/03/2014	Oficina / IJB 8462	Troca da válvula de descarga do freio dianteiro (Gilmar)
20/03/2014	Parada Alcindo / RE 06	Assistência técnica, problemas elétricos (Diego e Lairton)
20/03/2014	Segredo / IEO 0025	Assistência técnica, problemas na caixa de câmbio (Chico)
21/03/2014	Oficina / INX 8276	Troca do fluido do sistema de embreagem (J. Alberto)
21/03/2014	Oficina / TL80, 02	Desmontagem do sistema hidráulico e mecânico da lança (Ricardo e Edson)
21/03/2014	Oficina / RE 06	Colocação de 02 pneus traseiros (Florêncio e Ermínio)
21/03/2014	Quevedo / INX 8276	Assistência para troca de pneus 01 dianteiro e 02 traseiro (Chico)
21/03/2014	Oficina / IIZ 6104 Planejamento	Troca de uma ponta homocinética 01 terminal de direção, rolamentos da roda traseira e dianteira (Gilmar)
21/03/2014	Oficina / MN 13	Montagem do sistema de direção LE c/ troca do pino mestre, buchas e arruelas de encosto (Lairton e Diego)
24/03/2014	Oficina / INX 8276	Serviço de solda oxigênio na caçamba basculante (Dário)
24/03/2014	Lanceiros / RE 05	Troca de uma mangueira do tanque do hidráulico , 02 baldes de óleo hidráulico (J. Alberto e Gilmar)
24/03/2014	Oficina / IBD 0342	Desmontagem do pistão da caçamba basculante (J. Alberto e Ricardo)
24/03/2014	Oficina / INX 8276	Conserto de vazamento de AR (Gilmar)
24/03/2014	Oficina / Gol conc. Tutelar	Conserto de 01 pneu (Ermínio)
24/03/2014	Oficina / RE 07	Retirados dois pinos da concha para limpeza (Lairton)
25/03/2014	Oficina / MN 13	Troca de lâminas, conserto do relógio da pressão do óleo (Edson, Édipo e C. Roberto)
25/03/2014	Oficina / RE 06	Conserto de 01 pneu dianteiro LE (Ermínio e Florêncio)
25/03/2014	Oficina / IIF 5742	Colocação de 04 pneus na tração e troca do cilindro mestre da embreagem (Ermínio e J. Alberto)
25/03/2014	Oficina / IEO 0025	Retirado motor e caixa de câmbio para reparos (Gilmar, Ricardo e Edson)
25/03/2014	Oficina / TL80, 02	Troca de óleo do hidráulico, colocados 60 litros (Édipo)
25/03/2014	Oficina / IIT 4099	Conserto na cintas de sustentação do tanque de combustível (Diego)
26/03/2014	Oficina / IIF 5742	Troca de 02 pneus traseiros do truck (Ermínio)
26/03/2014	Oficina / RE 05	Troca de 01 câmara e pneu dianteiro LE (Ermínio)
26/03/2014	Bom Jardim / MN 10	Assistência técnica na parte elétrica e sistema de direção (J. Alberto e C. Roberto)
26/03/2014	Oficina / IGR 4282	Troca do cilindro mestre da embreagem (J. Alberto)
27/03/2014	Oficina / IRC 4694	Troca de 01 mangueira do freio C. Toberto e Gilmar.
27/03/2014	Faxinal / MN 02	Colocado 06 paraf. e calços na articulações da cela do gira circulo (Lairton e Diego)
27/03/2014	Segredo / MN 13	Conserto de 01 pneu traseiro LD (Ermínio e Édipo)
27/03/2014	Oficina / IGQ 4665	Serviço de solda oxigênio na descarga (Jader)
28/03/2014	Oficina / IBD 0342	Troca dos reparos do pistão da caçamba basculante (J. Alberto e C. Roberto)
28/03/2014	Oficina / IRC 4694	Troca de 01 pneu traseiro do truck (Ermínio e Édipo)
28/03/2014	Oficina / IBD 0342	Conserto no motor de partida com troca do induzido e buchas (Diego)
28/03/2014	Oficina / IRC 4694	Conserto de 01 pneu dianteiro LD (Ermínio)
28/03/2014	Oficina / AFO 6316	Conserto de vazamento de água no motor (J. Alberto)
31/03/2014	Oficina / INX 8276	Conserto de 02 pneus traseiro LE (Ermínio)
31/03/2014	Oficina / IEA 3977	Conserto de 01 pneu traseiro LD (Ermínio)
31/03/2014	Oficina / IGR 4282	Colocado 04 pneus novos (Ermínio)
31/03/2014	Vila Progresso / MN 02	Retirado pistão de direção p/conserto (Lairton e Edson)