

RELATÓRIO QUINZENAL OFICINA 1ª QUINZENA ABRIL

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
01/04/2015	Estr.Salso / IKR 3745	Assistência técnica socorro C. Roberto e Chico
01/04/2015	Oficina / RE 05	Montagem de pneu novo LD Florêncio e Ermínio
02/04/2015	Oficina / IKR 3745	troca de bobina Chico
02/04/2015	Oficina / IGQ 4995	Conserto e montagem de um pneu traseiro LD Florêncio e Ermínio
02/04/2015	Oficina / IJB 8462	Desmontagem do compressor para conserto Gilmar
02/04/2015	Rua S. Jardim /RE 05	Socorro falta de óleo diesel Gilmar e Édipo
02/04/2015	Oficina / RE 08	Troca da lâmina frontal e dentes Dário
06/04/2015	Oficina / INX 8276	Troca da turbina C. Roberto e Lairton
06/04/2015	Oficina / INX 8276	Retirada do radiador para limpeza C. Roberto e Lairton
06/04/2015	Oficina / MN02	Reforma na grade de proteção do radiador Dário
06/04/2015	Oficina / IOX 5432	Solda no protetor do cárter Dário
06/04/2015	Oficina / IIF 5742	Desmontagem do feixe de molas Gilmar
06/04/2015	oficina / IBD 0342	Conserto de um pneu dianteiro LD Florêncio e Ermínio
06/04/2015	Oficina / INX 8276	Conserto de um pneu traseiro LE Florêncio e Ermínio
07/04/2015	Oficina / IIF 5742	Troca da mola quebrada Gilmar e Diego
07/04/2015	Oficina / INX 8276	Substituição dos terminais de direção C. Roberto e Lairton
07/04/2015	Carajá / MN 02	Colocação da grade de proteção do radiador Dário
07/04/2015	Carajá / PC 04	Manutenção mecânica J. Alberto e Chico
07/04/2015	Oficina / RE 05	Montagem de um pneu novo LE Florêncio e Ermínio
07/04/2015	Oficina / IRC 4694	Manutenção e lubrificação geral Édipo
07/04/2015	Oficina / IVM 6977	Manutenção e lubrificação geral Édipo
08/04/2015	Oficina / IIF 5742	Conserto de um pneu traseiro LE Florêncio e Ermínio
08/04/2015	Oficina / INX 8276	Troca das borracha das cuicas C. Roberto e Lairton.
08/04/2015	Oficina / INX 8276	Montagem e colocação do radiador C. Roberto e Lairton
08/04/2015	Oficina / INX 8276	Troca da fechadura da porta LE C. Roberto e Lairton
09/04/2015	Oficina / INX 8276	Troca das lonas de freio C. Roberto e Lairton
09/04/2015	Carajá / PC 04	Conserto nos vedantes da concha J. Alberto e Gilmar.
09/04/2015	Carajá / MN 02	Troca das lâminas Dário
10/04/2015	Oficina / INX 8276	Troca das lonas e tambor dianteiro LD C. Roberto e Lairton
10/04/2015	Oficina / IIF 5742	Troca do pino de centro Diego e Edson
10/04/2015	Oficina / IIF 5742	Serviço de solda na balança Dário
10/04/2015	Oficina / IIT 3059	Conserto de pneu traseiro LD Florêncio e Ermínio
13/04/2015	Oficina / IIT 3100	Troca da balança dianteira LE Chico
13/04/2015	Oficina / INX 8276	Substituição das borrachas da cuica traseira da tração C. Roberto e Lairton
13/04/2015	Oficina / INX 8276	Regulagem na barra da direção, troca de filtro e óleo, troca do cabo do levante da caçamba e solda de uma porca no tampão do cárter C. Roberto, Lairto, Dário e Édipo