

Relatório Quinzenal Oficina Municipal de 15/08/2014 á 31/08/2014

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
18.08.2014	Oficina / RE 07	Conserto de 01 pneu tras. LE - Erminio e Florencio
18.08.2014	Oficina / IBV 6507	Conserto no sistema elétrico tras. - Diego
18.08.2014	Oficina / IIG 9069	Conserto de 01 pneu tras. LE - Erminio e Florencio
18.08.2014	Varzinha / MN 11	Troca do filtro do combustível - Francisco
18.08.2014	Sta. Barbara / MN 02	Troca dos reparos do pistão de levante do gira circulo - Carlos Roberto e Lairton
18.08.2014	Oficina / IEI 1899	Serviço de solda elétrica no para- lamas tras. - Dário
19.08.2014	Oficina / RE 05	Conserto de 01 pneu tras. LE - Erminio e Florencio
19.08.2014	Oficina / IIT 4099	Troca da bomba da água e correias do alternador - João Alberto e Carlos Roberto
19.08.2014	Oficina / IJQ 3896	Desmontagem da suspensão diant. - Gilmar
19.08.2014	Sta. Barbara / MN 02	Serviço de solda elétrica no pistão de direção - Dario e Lairton
19.08.2014	Oficina / IIF 5742	Troca de uma mangueira do combustível conserto no esticador das correias do Alternador - Gilmar
19.08.2014	Oficina / IJZ 6102	Troca do óleo e filtro do motor - Edipo
20.08.2014	Oficina / IIF 5742	Troca de 04 arruelas de vedação na bomba injetora - Gilmar
20.08.2014	Oficina / MN 13	Troca das lâminas com utilização de solda elétrica - Francisco e Dario
20.08.2014	Oficina / IBD 0342	Serviço de solda elétrica no suporte da bomba hidráulica - Dario e Lairton
20.08.2014	Oficina / RE 06	Troca do cano intermediário da descarga e limpeza do tanque do combustível João Alberto, Gilmar e João Erli
20.08.2014	Oficina / IJQ 3896	Serviço de solda no quadro da suspensão diant. - Dario
20.08.2014	Oficina / RE 08	Lubrificação em geral - Edipo
21.08.2014	Oficina / IIF 5742	Conserto de 01 pneu tras. LD - Erminio e Florencio.
21.08.2014	Varzinha / IBV 6507	Colocação do cardã diant.e uma cruzeta - Francisco
21.08.2014	Oficina / MN 14	Conserto de 01 pneu tras. LD - Erminio e Florencio
21.08.2014	Oficina / MN 13	Conserto de 01 alavanca do comando hidráulico - Carlos Roberto
21.08.2014	Fomento / MN 10	Assistência técnica motor tração - Gilmar Lairton e João Alberto
22.08.2014	Oficina / RE 06	Regulagem das válvulas do motor e troca do reservatório do sistema de arrefecimento - João Alberto
22.08.2014	Oficina / RE 08	Serviço de solda elétrica na concha tras. - Dario
22.08.2014	Oficina / RE 05	Lubrificação em geral - Edipo
22.08.2014	Oficina / IJQ 3896	Montagem do quadro da suspensão diant. troca das velas do motor - Gilmar e J. Alberto.
22.08.2014	Oficina / INX 8276	Lavagem e lubrificação em geral - Edipo
25.08.2014	Caminhão INX 8276 - oficina	Conserto de 02 pneus traseiros - Florencio, Erminio
25.08.2014	Toyota IJQ 4995 - oficina	Conserto da parte elétrica - Carlos Roberto, Diego
25.08.2014	Caminhão IBD 0342 - oficina	Conserto 01 pneu traseiro LD - Florencio, Erminio
25.08.2014	RE 06 - oficina	Troca de 01 mangueira da lança hidráulica - João Alberto
25.08.2014	MN 13 - oficina	Colocação de chapas de acrílico nas portas - Carlos Alberto
26.08.2014	MN 02 - oficina	Retirada do radiador para conserto - Diego, Sandro
26.08.2014	MN 13 - oficina	Assistência Técnica - falta de óleo - Francisco
27.08.2014	Toyota IJQ 4995 - oficina	Montagem da caixa de cambio - Gilmar
27.02.2014	MN 02 - Santa Barbinha	Colocação radiador - Diego, Sandro
27.08.2014	RE 01 - oficina	Conserto 01 pneu dianteiro LD - Florencio, Erminio
27.08.2014	Caminhão IRC 4694	Troca dos cilindros de embreagem - Francisco
28.08.2014	Caminhão IJB 8462 - oficina	Montagem de suporte das molas, balança e pinos - João Alberto, Lairton, Carlos R.
28.08.2014	Kombi IJQ 3898 - oficina	Colocado motor e caixa de cambio - João Alberto, Diego, Lairton
28.08.2014	MN 14 - oficina	Retirada e colocação da alavanca do comando hidráulico - Lairton, Dario
28.08.2014	Toyota IHV 3846 - oficina	Retirado radiador para conserto - Francisco
28.08.2014	Caminhão IBV 6507 - oficina	Solda elétrica na caçamba - Dario