

RELATÓRIO OFICINA 2ª QUINZENA FEVEREIRO 2016		
<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>	<i>Tipo de serviço</i>
17/02/2016	Oficina / RE 05	Conserto pneu dianteiro LE (Florêncio e Ermínio)
18/02/2016	Oficina / MN 12	Regulagem do circulo do levante da lâmina (Lairton e Gilmar)
18/02/2016	Oficina / IOX 5432	Troca montagem da suspensão dianteira (Chico e Edson)
19/02/2016	Oficina / IOX 5432	Troca dos 4 amortecedores balança, buchas dianteira e traseira e Disco de freio (chico e Edson)
19/02/2016	Oficina / RE 07	Solda no cano de descarga (Dario, J.Alberto e Gilmar)
22/02/2016	Oficina / RE 05	Conserto pneu traseiro LD (Florêncio e Ermínio)
22/02/2016	Oficina / RE 05	Regulagem das rodas dianteiras (Ricardo)
23/02/2016	Oficina / IKR 3745	Troca do cárter (Edson e Chico)
23/02/2016	Oficina / IVM 6977	Lubrificação e manutenção em geral (Édipo)
23/02/2016	Oficina / MN 12	Troca das lâminas e parafusos (Evaldo e Dario)
23/02/2016	Oficina / RE 07	Montagem da descarga (Gilmar e Ricardo)
23/02/2016	Oficina / IJB 8462	Conserto no compressor de ar (Lairton)
24/02/2016	Oficina / ITG 9674	Conserto no bujão do cárter (C. Roberto e Ricardo)
23/02/2016	Oficina / IBD 0342	Troca do coletor da descarga (J. Alberto e Ricardo)
25/02/2016	Oficina / IGQ 4995	Revisão no vazamento, diferencial, troca de molas, revisão da elétrica, troca de óleo e filtro,
		reaperto das molas traseiras (Édipo, J. Alberto, Ricardo e Gilmar)
26/02/2016	Oficina / MN 11	Retirada do motor para retificar (Gilmar e J. Alberto)
29/02/2016	Oficina / RE 06	Troca dos filtros do combustível (Édipo e João Erli)
29/02/2016	Oficina / MN 12	Troca do óleo lubrificante (Édipo)
29/02/2016	Oficina / IVM 6977	Substituição dos tambores e lonas de freios traseiros (Ermínio, Lairton e Florêncio)