

Cléber Saneamento Básico**Relatório 3º semana de Janeiro/2017**

16-seg	Rua do Aterro	Limpeza de valetas
17-ter	Rua Cel. Romão	Conserto rede de esgoto
18-qua	Rua Jacinto de Sá Cunha	Colocação de tubos
	Rua Ciro Carlos de Melo	Limpeza de valetas
	Parque da Fonte do Mato	Colocação de tubos e limpeza
19-qui	Parque da Fonte do Mato	Serviços diversos e limpeza
	Rua Maria S. M. Alves com Travessa das Dores	Rede Nova Parcial conserto rede de esgoto