

RELATÓRIO - DIVISÃO DE TRÂNSITO - 1ª quinzena de junho de 2016

Dia	Local	Tipo de serviço
1º-quá	Oficina	Pintura de placas
	Av. Lima e Silva	Operação tapa buraco
	Ruas Félix da Cunha/Osório	Colocação de placas indicando saída p/ BR
	Av. Coriolano/Bento/Osório	Colocação de placas indicando saída p/ Lavras
	Rua Félix da Cunha/Bento	Colocação de placas indicando saída p/ BR
02-qui	Oficina	Pintura de placas
	Av. Lima e Silva	Operação tapa buraco
	Rua Vantuil Albarnaz/João Carlos Torres	Colocação de placa de pare
	Rua dos Lanceiros/João Carlos Torres	Colocação de placa de pare
03-sex	Oficina	Montagem de placas
05-dom	Rua Barão de Caçapava	Pintura do meio fio e troca de placa Parada de ônibus
	Rua XV de Novembro	Pintura de meio fio e colocação de placa carga/descarga
	Rua Barão de Caçapava/XV de Novembro	Pintura de faixa de segurança
06 a 10	Oficina	Montagem e pintura de placas
11-sáb	Rua Benjamin Constant (Banco do Brasil)	Pintura do meio fio
	Av. Pinheiro Machado	Pintura de quebra-molas
12-dom	Rua XV de Novembro/Benjamin	Pintura de faixas de segurança
	Rua XV de Novembro/Coriolano	
13 a 15	Oficina	Montagem e pintura de placas