

Relatório Turma Iluminação Oscar de 17/09/2014 a 30/09/2014		
Dia	Local	Tipo de serviço
17.09	Estrada Santa Barbara	04 lamp.125 vm,02 reles,01lumi.125 vm completa
		01 conserto,1 conector,01 lamp.250vm
17.09	AV. Santos Dumont (paulo)	01 rele,(revisao)
17.09	Rua Silva Jardim 138,156,183	03 lamp. 250vs,03 reles, 02 bases
17.09	Rua D. Pedro II esq. Silva Jardim	01 lamp.250 vs, 01 rele, 01 base
17.09	Rua Lúcio Jaime 234	01 lamp.250 vs, 01 rele, fio ,01suporte e-40
17.09	Rua Alfredo Duarte 322	conserto , conector
17.09	Rua XV de Novembro 776	01 rele, conserto
17.09	Rua Gal. Osório 591	01 lamp.250vs,01 rele,01 reator 250 vs
17.09	AV. Pinheiro Machado 850	conserto
17.09	Rua Arnaldo Vale 437	02 lamp.250 vs,01 rele,01 reator 250 vs
17.09	Rua Lino Azambuja 16 88	02 lamp.250 vs,01 rele,01 reator 250 vs
17.09	Rua João G. Machado (ajato)	01 rele,01 reator 7 vs,conserto
17.09	Av. Presidente Kennedy 996	01 lamp.250 vs,01 rele
17.09	Rua Benjamin Constant 907	01 lamp.250 vs, 01 rele, conserto
18.09	Rua Retaxerxes 32	01 lumi.70 vs ,completa
18.09	Rua Liberato Feitero 132	01 lamp. 125 vm,01 rele
18.09	Rua Miguel Paz	01 lamp.70 vs,01 rele
18.09	Rua Marta Arlete (creche)	01 rele
18.09	Rua Marta Arlete esq. Alan Kardec	01 lamp.70 vs,01 rele
18.09	Rua Marta Arlete esq.111	01 lamp.70 vs,01 rele
18.09	Rua Marta Arlete esq. Rosa B.	01 lamp.70 vs,01 rele,01 sup. E-27
18.09	Rua Marta Arlete esq. Arthur Chaves	01 lamp.125 vm,01 rele
18.09	AV. Lima e Silva 1479	01 lamp.250 vs, 01 rele, 01 conector
18.09	AV. Castelo Branco (piscina)	01 lamp.250 vs,01 rele,01 reator 250 vs
18.09	Rua Bento Gonçalves 1600	01 lamp.250 vs,01 rele
18.09	Rua Silva Jardim 235	01 lamp.250 vs,01 rele
18.09	Rua Dagoberto Barcelos 188	01 lamp.250 vs,01 rele,01 lumi.E-40
18.09	Rua Liberdade esq. João Freitas	01 rele
18.09	Rua D. Pedro II 626	01 lamp.250 vs,01 rele, 01 lumi.E-40
18.09	Rua D. Pedro II entre Gal. Osório	01 rele,conserto
19.09	Rincão dos Godinhos	01 lamp 125 vm,01 rele,conserto
19.09	Alto da Meia Légua	02 luimi. 125 vm completa
19.09	Estrada do Segredo	01 lamp.125 vm,01 rele
19.09	Rua Patricio Pazzinato 47	01 lamp.125 vm,01 rele
22.09	Rua Gal. Osório 149	01 rele, conserto
22.09	Rua Gal. Neto	01 lamp.250 vs,01 rele
22.09	Rua Benjamin Constant 115	01 lamp.250 vs,01 rele,01base,01 parafuso
22.09	Rua Ijuí 531	01 lamp.70 vs,01 rele,01reator 70 vs
22.09	Oficina central	Limpeza contatos compressor
22.09	Rua Gomerindo Ramos 187	01 lamp.125 vm
22.09	Rua Afonso Fabricio 654	01 lamp.125 vm,01 rele
22.09	Rua Mario Medeiros 1520	01 lamp.125 vm,01 rele
22.09	Rua Pedro linhares 270	01 lamp.125 vm,01 rele,01 base
22.09	Rua Matheus Nogueira 39	01 lamp.125 vm,01 rele
23.09	Picada	04 lamp.125 vm,08 reles,01 base
23.09	Rua Baltazar(beco)	01 lamp.70 vs,01 rele
23.09	Rua Gal. Neto 551	01 lamp.250 vs,01 rele,01 reator 250 vs,
24.09	Pitangueira	06 lamp. 125 vm,01 lamp.250vm,06 reles
		01 sup. E-27,01parafuso,01 reator250vm,01lumi
		01lumi.e-27
25.09	Rincao dos Godinhos	02 lamp.125 vm,01 rele
25.09	Rua Antonio Dourado dos Santos 415	01 lamp.125 vm,01 rele,01 conserto,01 conector
25.09	Rua Antonio Dourado dos Santos 397 418	01 rele, 01 base
25.09	Rua Breno Osorio	02 lamp.125 vm
25.09	Rua Carlos Alberto 156	01 lamp.70 vs,01 rele
26.09	Rua Carlos Alberto 133	01 lamp.125 vm,01 rele,01 base
26.09	Rua Joo Velocino Machado 150 175	01 lamp.70 vs,02 reles,conserto
26.09	Rua Tiburcio Silveira 175	01 rele, 01 base
26.09	Rua Joao C. Torres 461	01 lamp.250 vs,01 rele
26.09	Rua Wantuil Albarnaz 354	01 rele, 01 base
26.09	Rua Bento Gonçalves 605	01 lamp.250 vs,01 rele
26.09	Rua Bela Vista 99 138	02 lamp.70 vs,02 reles,02 reatores 70 vs
26.09	Rua Airton Senna 184	01 lumi.70 vs completa
29.09	Rua Barão de Caçapava 701	01 conserto
29.09	Rua Julio de Castilhos	01 lamp.250 vs,01 rele
29.09	Rincão dos Godinhos	01 lamp.125 vm,01 rele,fio,01 conector
30.09	serviços internos	
	TOTAL	91