

## Relatório Turma Iluminação Oscar de 1/02/2014 a 15/02/2014

Dia	Local	Tipo de serviço
03.02	Sec. da Saude	desligamento de rede predio ao lado
04.02	Rua Martha Arlete 20 e 87	02 lamp. Vs, 2 rele, 1 base 4 mts fio 2p
04.02	Rua Bezerra de Menezes 101,121,301,Q.12 c.13	04 lamp 70 .vs 4 reles,03 reator70,1 base, 1 sup.
04.02	Rua Olicio Linhares 368	01 lamp 250 vm. 01 rele
05.02	Setor de Ilumi.	serv. Internos
06.02	Setor de Ilumi	serv. Internos
07.02	Setor de Ilumi	serv. Internos
10.02	Av. Santos Dumont.( Arena)	conserto
10.02	Av. Santos Dumont 1056	conserto
10.02	Av. Santos Dumont 1484	conserto
10.02	Av. Santos Dumont 1560	conserto
10.02	Av. Santos Dumont 907	conserto 01 rele
10.02	Av. Santos Dumont 1890	conserto 01 lamp. 250 vs
10.02	Av. Santos Dumont 2112	conserto
10.02	Av. Santos Dumont esq. Arco Iris	retirada lumi. Quebrada
10.02	Av. Santos Dumont (floricultura)	lamp.250vs, fio . Reator. Rele
10.02	Av. Santos Dumont 2800	rele
10.02	Av. Santos Dumont 2863	rele
10.02	Av.Santos Dumont 2518	rele
10.02	Av.Santos Dumont (frente trailer)	rele
10.02	AV.Lima e Silva 1059	rele
11.02	Rua Tiradentes esq. Cemiterio	1 base, 1 rele
11.02	Rua 7 de Setembro 29	retirada lumi. Quebrada
11.02	Rua dos Parreirais 83	1 lamp 70vs, 1 rele, 1 reator
11.02	Rua Adao lopes de Melo 35 44	2 lamp 70vs, 2 reles
11.02	Rua Joao Farias (creche)	1 lamp .250vs,1 rele, 1 suporte 1 reator
11.02	Rua Joao Farias 180 e 201	02 lamp 70vs,02 reles, 1 suporte, fio
11.02	Rua Dagoberto Barcelos 79	1 lamp.250vs, 1 rele
11.02	Prefeitura	retirado fio
11.02	Rua Wantuil Albarnaz 355	1 lamp 70vs, 1 rele, 1 reator 1base
11.02	Chacara do Forte	01 lamp 250 vm. 01 rele
11.02	Rua Joao C.Torres 215	conserto
12.02	AV. Santos Dumont 616	1 lamp.250vs, 1 rele 1 conector
12.02	AV. Santos Dumont 746	1 base, 1 rele
12.02	AV. Santos Dumont 1621	conserto, 1 rele ,fio
12.02	Rua Vitor Lang 45	1 lamp. 70vs, 1 rele
12.02	AV.Pinheiro Machado 681	conserto
12.02	Rua Lucio Jaime 269	1 rele
12.02	Rua Aristides de Macedo 75	lamp.70vs, fio . 1 Rele
12.02	Rua 7 de Setembro 33	subst. Lumi. Quebrada
12.02	Rua Aristides de Macedo 102	1 lamp. 70vs, 1 rele
12.02	Rua D. Pedro II 09	1 lamp. 70vs, 1 rele
12.02	Rua Carlos Alberto Oliveira 112	1 base ,1 rele
12.02	Rua Benjamin Constant 117	1 lamp 250vs conserto
12.02	Rua 7 de Setembro 635	1 rele
12.02	Rua Cel.Romao 398 e 580	conserto
14.02	PSF I Promorar	inst. Kit trifásico
14.02	Sec. Obras	inst. Kit trifásico
14.02	AV. Pinheiro Machado 140	1 lamp 250vs ,fio ,1 rele
	<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

