

RELATÓRIO SEMANAL DE SEI

<i>Dia</i>	<i>Maquina</i>
02-ter	Oficina / MNN 015
	Oficina / IEI 1899
03-qua	Oficina / IHX 7107
04-qui	Oficina / MN 14
	Oficina / MNN 015
05-sex	Oficina / IVM 6977
08-seg	Oficina / IRC 4694
	Pontas Sta.Barbara /RE 08
09-ter	Oficina / IGQ 4995
10-qua	Pres. Kenidy/ IRC 4694
	Oficina / IEO 0025
	Oficina / IRC 4694
	Oficina / IWH 6963
11-qui	Oficina / IEO 0025
	Oficina / IOX 5432
12-sex	Oficina / IMU 2534
	Minas do Camacua / RE 07
15-seg	Oficina / IVM 6977
	Oficina / PC 04

RVIÇOS FEITOS NA OFICINA DE 01/05/17 Á 15/05/2017*Tipo de serviço*

Concerto em uma mangueira de retorno do tork Ricardo e Gilmar.

Desmontagem da suspensão para concerto aguardando peças Ricardo e Diego

Lubrificação e manutenção em geral Edson.

Substituição do reservatório da água que estava com vazamento, Lairton.

Lubrificação e manutenção em geral Edson.

Concerto em um pneu diant LE Florêncio e Ermínio.

Concerto em um pneu tras. Trukc LE Florêncio e Ermínio.

Colocação de uma conexao e reposição de óleo hidráulico 46 Lairton e A. Sergio

Instalação da bomba injetora Lairton e A. Sergio

Colocação de parafuso no suporte do radiador Ricardo

Concerto em um pneu diant LE Florêncio e Ermínio.

Trocado um selo do motor que estava furado e causava vazamento de água Lairton.

Troca do cabo da embreagem Ricardo

Concerto em um pneu diant LD,Florêncio e Ermínio.

Troca do cano de descarga intermediario A. Sergio e Chico.

Montagem parcial do motor Ricardo e Chico.

Concerto em um pneu diant LE,Florêncio e Ermínio.

Concertada uma mangueira de ar que estava furada Lairton.

Concerto na barra de direção C. Roberto.

RELATÓRIO QUINZENAL DI

	1
--	---

E 01/12/2016 á 15/12/2016

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the majority of the page below the header. It is intended for the main content of the document.