

Cléber Saneamento Básico

Relatório 2º quinzena de julho/2017

17-seg	Rua Barão de Caçapava	Colocação de tubos
18-ter	Rua Retaxerxes	Conserto em caixa de captação de água pluvial e esgoto
19-quá	Rua Barão de Caçapava	Colocação de tubos
21-sex	Rua Barão de Caçapava	Colocação de tubos
24-seg	Rua Barão de Caçapava	Colocação de tubos
	Rua Tiradentes	Limpeza e reforma de caixas de esgoto
	Av. Alfredo Duarte	Limpeza de boca de lobo
	Rua Barão de Caçapava	Limpeza de valetas
25-ter	Rua Tiradentes	Colocação de tubos
	Av. Alfredo Duarte	Limpeza de caixa de captação da água
	Rua Francisco V. Rodrigues	Colocação de tubos
	Rua Vantuil Albarnaz	Colocação de tubos
26-quá	Rua Vantuil Albarnaz	Colocação de tubos
	Rua José Darvil Zanete	Colocação de tubos
27-qui	Rua Xiru Meireles	Conserto da rede de esgoto
	Rua Baltazar com Lucio Jaime	Conserto em boca de lobo
28-sex	Rua Lino Azambuja	Conserto em ramal de esgoto
31-seg	Rua Modesto Ferreira	Colocação de tubos