

Cléber Saneamento Básico

Relatório 1ª quinzena de junho/2017

01-qui	Rua Julio de Castilhos (Calçadão)	Conserto em rede de esgoto
02-sex	Rua Julio de Castilhos (Calçadão)	Conserto em rede de esgoto
03-sáb	Rua Julio de Castilhos (Calçadão)	Conserto em rede de esgoto
05-seg	Rua Baltazar de Bem	Conserto em rede de esgoto
	Rua Silva Jardim	Reparos em rede de esgoto
	Rua Silva Jardim com D. Pedro II	Reparos em rede de esgoto
06-ter	Rua Bento Gonçalves	Conserto em rede de esgoto
	Estrada da Aviação	Colocação de tubos
07-quá	Rua Bento Gonçalves	Reparos em rede de esgoto
08-qui	BR 392	Máquina cedida para carregar rejeito de asfalto
09-sex	BR 392	Máquina cedida para carregar rejeito de asfalto
10-sáb	BR 392	Máquina cedida para carregar rejeito de asfalto
12-seg	Rua General Osório	Colocação de tubos
13-ter	Rua Luiz Coelho Leal	Reparos em rede de esgoto
14-quá	Rua Bento Gonçalves com Benjamim Constant	Conserto em rede de esgoto
	Rua Bento Gonçalves com Benjamim Constant	Conserto em rede de esgoto e água pluvial
15-qui	Rua Julio de Castilhos com XV de Novembro	Conserto em rede de esgoto