

**Cléber Saneamento Básico****Relatório 1º quinzena de Março/2017**

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>02-qui</b> | Varzinha                                | Conserto de bueiro e tapa buraco                     |
| <b>03-sex</b> | Rua Padre Júlio Marim                   | Conserto rede de esgoto e reposição de tubos         |
| <b>06-seg</b> | Rua Pércio Nicola com Arancibio da Rosa | Conserto caixa de esgoto,tampa e troca de tubos      |
| <b>07-ter</b> | Rua Sete de Setembro                    | Limpeza na caixa de esgoto e conserto na rede        |
|               | Rua Bento Gonçalves                     | Conserto rede de esgoto e rede pluvial               |
| <b>08-qua</b> | Beco dos Tavares                        | Conserto rede de esgoto                              |
|               | Coronel Romão                           | "  |
| <b>09-qui</b> | Rua Benjamin Constant                   | Conserto rede de esgoto                              |
| <b>10-sex</b> | Rua Júlio de Castilhos                  | Conserto rede de esgoto e limpeza na caixa de esgoto |
|               | Rua Lucio Jaime com Benjamin Constant   | Limpeza na caixa de esgoto                           |
| <b>11-sab</b> | Santa Bárbara                           | Conserto cabeceira de ponte                          |
| <b>13-seg</b> | Santa Bárbara                           | Arrumar e recolocar tubos                            |
| <b>14-ter</b> | Santa Bárbara                           | Colocação de tubos                                   |
| <b>15-qua</b> | Santa Bárbara                           | Patrolamento   |