

RELATÓRIO DIVISÃO DE TRÂNSITO 1ª quinzena de junho 2017

01-qui	Oficina	Pintura de placas
02-sex	Oficina	Montagem e pintura de placas
05-seg	Oficina	Pintura de placas
06-ter	Oficina	Montagem de placas
07-qua	Oficina	Corte de chapa para confecção de placas
08-qui	Oficina	Pintura de placas
09-sex	Oficina	Pintura de postes
11-dom	Rua Benjamin Constant/General Osório	Pintura de meio fio – vaga Idoso/Deficiente
	Rua General Osório/Av. Coriolano Castro	Pintura de meio fio – vaga Idoso/Deficiente
	Rua XV de Nov./Av. Coriolano Castro	Pintura de meio fio – vaga Idoso/Deficiente
	Rua XV de Nov. entre Benjamin e Júlio -2	Pintura de meio fio – vaga Idoso/Deficiente
	Rua Benjamin Constant/Júlio de Castilhos	Pintura vaga Brigada Militar
	Rua XV de Novembro/Av. Coriolano	Pintura de faixa de segurança p/ pedestre
	Rua XV de Novembro/Benjamin Constant	Pintura de faixa de segurança p/ pedestre
	Rua XV de Novembro - Banco Santander	Pintura de faixa de segurança p/ pedestre
Rua XV de Novembro esq. Júlio Castilhos	Pintura de faixa de segurança p/ pedestre	
12-seg	Oficina	Pintura de placas
13-ter	Oficina	Pintura de placas
14-qua	Oficina	Pintura de placas

Fiscais de Trânsito

Fiscalização ostensiva