

**Cléber Saneamento Básico****Relatório 2º quinzena de agosto/2017**

<b>16-qu</b>	Rua Xiru Meireles	Conserto na rede de esgoto
<b>17-qui</b>	Rua Bejamin Constante	Conserto na rede de esgoto e limpeza na caixa de esgoto
	Rua Julio de Castilhos	Limpeza em caixa de esgoto
	Rua Marta Arlete	Conserto em Tubulação de Esgoto
	Rua Luiz Coelho Leal Res:561	Conserto na Rede de Esgoto
<b>18-sex</b>	Rua Ciro Carlos de Melo	Colocação de Tubos
	Rua Francisco O. Machado	Reparo em tubulação
<b>21-seg</b>	Guarda Velha	Colocação de Tubos
<b>22-ter</b>	Rua Bejamin Constante	Conserto em Ramal de Esgoto
	Rua Silva Jardim	Substituição e Conserto de Caixa de Esgoto
	Rua Emilia de Freitas	Reparo na Galeria de Esgoto
<b>23-qu</b>	Rua do Aterro	Colocação de Tubos
	Rua Gabriel Gomes Lucas	Resparos na Rede de Esgoto
<b>24-qui</b>	Rua Lima e Silva	Resparos na Rede de Esgoto
	Rua 7 de Setembro	Desentupimento na Rede de Esgoto
<b>25-sex</b>	Av. Presidente Kennedy	Reposição de tubos 0,60
	Rua Bento Gonçalves	Reposição de Tubo
<b>28-seg</b>	Rua João Faria de Oliveira	Conserto na Rede de Esgoto
<b>29-ter</b>	Rua Arnaldo Vale	Manutenção na Rede Esgoto
	Rua Antônio Dourado	Conserto na Rede de Esgoto

**Turma Zacarias de 15/08/2017 a 31/08/2017****Relatório 2º quinzena de agosto/2017**

<b>16-qu</b>	2 Boeiro no Segredo	Estrada
<b>17-qui</b>	1 Boeiro	Estrada Santa Barbara
<b>18-sex</b>	Ponte Santa Barbara	Estrada
<b>21-seg</b>	1 Boeiro	Estrada Guarda Velha
<b>22-ter</b>	1 Boeiro	Estrada Picada Grande
<b>23-qu</b>	1 Boeiro	Estrada Passo da Promessa
<b>24-qui</b>	2 Boeiro	Cerra das Valérios
<b>25-sex</b>	1 Estrada	Do Salsinho Boeiro
<b>28-seg</b>	Passarela	Santa Barbara foi de 5 Centímetro
<b>29 a 30</b>	Ponte	Santa Barbara
	Ponte	Santa Barbara
<b>31-qui</b>	Ponte	Lagoão Cabeçera