

Turma do Interior – Edgar

Relatório 1º quinzena de Dezembro/2017		
01-sex	Seivalzinho	Patrolamento na Estrada
04-seg	Seivalzinho	A Disposição Motivo Chuva
05-ter	Seivalzinho	Patrolamento na Estrada
06-quá	Seivalzinho	Patrolamento na Estrada
07-qui	Cidade, Seivalzinho	Recolimento acampamento para cidade
08-sex	Cidade	Cascalho da caeira p/ Vila Sul, do Capão das Galinhas para Vila Sul
11-seg	Cidade, Varzinha	Cascalho da Caeira p/ Vila Sul, Patrolamento da Varzinha
12-ter	Cidade	Cascalho do Capão das Galinhas para Fonte do Mato
13-quá	Cidade	Cascalho do Capão das Galinhas para Fonte do Mato, Patrolamento Varzinha
14-qui	Cidade	Cascalho nas Ruas, Limpeza da Cidade, Patrolamento Varzinha
15-sex	Cidade	Cascalho nas Ruas, Limpeza da Cidade, Patrolamento Varzinha

Turma das Pontes de 01/12/2017 a 15/12/2017

Relatório 1º quinzena de Dezembro/2017		
01-sex	Ponte Guarda Velha	Remendo
04-seg	Estrada Secundária	Boeiro
05-ter	Encimção de Lourde	Ponte
06-quá	Encimção de Lourde	Terminaram Ponte
07-qui	Cidade	Limpeza na Cidade, Retirada de Entulhos
08-sex	Cidade	Limpeza na Cidade, Retirada de Entulhos
11-seg	Calçadão	Construção Base para Relógio
12-ter	Calçadão	Construção Base para Relógio
13-quá	Fonte do Mato	Taparam Buraco
14-qui	Santa Bárbara	Boeiro
15-sex	Cidade	Limpeza na Cidade